

ملخص لتجربة معملية فى مادة تصميم عدة

اسم المادة: تصميم عدة

القسم العلمي: قسم تكنولوجيا الانتاج
استاذ المادة: د/ صابر بن عبد الله عبد الوهاب

م	اسم الجهاز/ اسطمية السحب
١-	الاسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني
٢-	الغرض من التجربة ١- تصميم ال die-set (اجزاء الاسطمية) . ٢- اعداد الرسم التنفيذى لكل جزء من اجزاء الاسطمية . ٣- تصنيع اجزاء الاسطمية بناءا على الرسم التنفيذى .
٣-	خطوات التجربة ودور المعيد <u>الخطوات</u> ١- اجراء الحسابات اللازمة لتصميم الاجزاء . ٢- اختيار المواد اللازمة للتصنيع لكل جزء . ٣- عمل الرسم التجميعى للاسطمية . ٤- عمل الرسم التنفيذى لكل جزء من الاجزاء . ٥- تصنيع الاجزاء وتجميعها . <u>دور المعيد</u> ٦- توضيح مبدئى للخطوات فى بداية التجربة وتوجيه الطلبة خلال العمل والتاكيد على الهدف من التجربة
٤-	دور الفني في التجربة مشاركة الطلبة خطوات التصنيع بما يتضمن سلامتهم خلال العمل وارشادهم لكيفية الاداء الصحيح للخطوات المطلوبة
٥-	دور الطالب في التجربة ١- استخدام ادوات الامان اللازمة مثل الواقيات . ٢- اجراء الخطوات العملية الخاصة بالتجربة . ٣- تعلم الطرق الصحيحة لاداء الخطوات العملية من خلال توجيه المعيد والفنى . ٤- يسجل الملاحظات الهامة التى يتعلمها خلال العمل . ٥- تقديم تقرير شامل عن التجربة .

رئيس قسم الجودة

رئيس القسم

أستاذ المادة

ملخص لتجربة معملية فى مادة تصميم عدة

اسم المادة: تصميم عدة

القسم العلمي: قسم تكنولوجيا الإنتاج
استاذ المادة: د/ صابر بن عبد الله عبد الوهاب

م	اسم الجهاز/ اسطمة القطع المركبة	
١-	الاسبوع	الثاني من الفصل الدراسي الثاني
٢-	الغرض من التجربة	١- تصميم ال die-set (اجزاء الاسطمة) . ٢- اعداد الرسم التنفيذى لكل جزء من اجزاء الاسطمة . ٣- تصنيع اجزاء الاسطمة بناءا على الرسم التنفيذى .
٣-	خطوات اجراء التجربة ودور المعيد	<u>الخطوات</u> ١- اجراء الحسابات اللازمة لتصميم الاجزاء . ٢- اختيار المواد اللازمة للتصنيع لكل جزء . ٣- عمل الرسم التجميعى للاسطمة . ٤- عمل الرسم التنفيذى لكل جزء من الاجزاء . ٥- تصنيع الاجزاء وتجميعها . <u>دور المعيد</u> ٦- توضيح مبدئى للخطوات فى بداية التجربة وتوجيه الطلبة خلال العمل والتاكيد على الهدف من التجربة
٤-	دور الفني في التجربة	مشاركة الطلبة خطوات التصنيع بما يتضمن سلامتهم خلال العمل وارشادهم لكيفية الاداء الصحيح للخطوات المطلوبة
٥-	دور الطالب في التجربة	١- استخدام ادوات الامان اللازمة مثل الواقيات . ٢- اجراء الخطوات العملية الخاصة بالتجربة . ٣- تعلم الطرق الصحيحة لاداء الخطوات العملية من خلال توجيه المعيد والفنى . ٤- يسجل الملاحظات الهامة التى يتعلمها خلال العمل . ٥- تقديم تقرير شامل عن التجربة .

رئيس قسم الجودة

رئيس القسم

أستاذ المادة

ملخص لتجربة معملية فى مادة تصميم عده

اسم المادة: تصميم عده

القسم العلمي: قسم تكنولوجيا الانتاج
استاذ المادة: د/ صابر بن عبد الله عبد الوهاب

م	اسم الجهاز/ اسطمية الثنى
١-	الاسبوع الاول من الفصل الدراسي الثاني
٢-	الغرض من التجربة ١- تصميم ال die-set (اجزاء الاسطمية) . ٢- اعداد الرسم التنفيذى لكل جزء من اجزاء الاسطمية . ٣- تصنيع اجزاء الاسطمية بناءا على الرسم التنفيذى .
٣-	خطوات اجراء التجربة ودور المعيد <u>الخطوات</u> ١- اجراء الحسابات اللازمة لتصميم الاجزاء . ٢- اختيار المواد اللازمة للتصنيع لكل جزء . ٣- عمل الرسم التجميعى للاسطمية . ٤- عمل الرسم التنفيذى لكل جزء من الاجزاء . ٥- تصنيع الاجزاء وتجميعها . <u>دور المعيد</u> ٦- توضيح مبدئى للخطوات فى بداية التجربة وتوجيه الطلبة خلال العمل والتاكيد على الهدف من التجربة
٤-	دور الفني في التجربة مشاركة الطلبة خطوات التصنيع بما يتضمن سلامتهم خلال العمل وارشادهم لكيفية الاداء الصحيح للخطوات المطلوبة
٥-	دور الطالب في التجربة ١- استخدام ادوات الامان اللازمة مثل الواقيات . ٢- اجراء الخطوات العملية الخاصة بالتجربة . ٣- تعلم الطرق الصحيحة لاداء الخطوات العملية من خلال توجيه المعيد والفنى . ٤- يسجل الملاحظات الهامة التى يتعلمها خلال العمل . ٥- تقديم تقرير شامل عن التجربة .

رئيس قسم الجودة

رئيس القسم

أستاذ المادة

ملخص لتجربة معملية فى مادة تصميم عدة

اسم المادة: تصميم عدة

القسم العلمي: قسم تكنولوجيا الانتاج
استاذ المادة: د/ صابرين عبد الله عبد الوهاب

م	اسم الجهاز/ اسطمة مرحلية
١-	الاسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني
٢-	الغرض من التجربة ١- تصميم ال die-set (اجزاء الاسطمة) . ٢- اعداد الرسم التنفيذى لكل جزء من اجزاء الاسطمة . ٣- تصنيع اجزاء الاسطمة بناءا على الرسم التنفيذى .
٣-	خطوات اجراء التجربة ودور المعيد <u>الخطوات</u> ١- اجراء الحسابات اللازمة لتصميم الاجزاء . ٢- اختيار المواد اللازمة للتصنيع لكل جزء . ٣- عمل الرسم التجميعى للاسطمة . ٤- عمل الرسم التنفيذى لكل جزء من الاجزاء . ٥- تصنيع الاجزاء وتجميعها . <u>دور المعيد</u> ٦- توضيح مبدئى للخطوات فى بداية التجربة وتوجيه الطلبة خلال العمل والتاكيد على الهدف من التجربة
٤-	دور الفني في التجربة مشاركة الطلبة خطوات التصنيع بما يتضمن سلامتهم خلال العمل وارشادهم لكيفية الاداء الصحيح للخطوات المطلوبة
٥-	دور الطالب في التجربة ١- استخدام ادوات الامان اللازمة مثل الواقيات . ٢- اجراء الخطوات العملية الخاصة بالتجربة . ٣- تعلم الطرق الصحيحة لاداء الخطوات العملية من خلال توجيه المعيد والفنى . ٤- يسجل الملاحظات الهامة التى يتعلمها خلال العمل . ٥- تقديم تقرير شامل عن التجربة .

رئيس قسم الجودة

رئيس القسم

أستاذ المادة